

救急車の衝突事故について

概要	令和3年2月3日、午前7時過ぎに日田消防署大山出張所の救急車が、日田消防署の前で衝突事故を起こしましたので発表いたします。
内容	<p>(1) 状況</p> <p>令和3年2月3日、午前7時3分、傷病者を医療機関に搬送後に、日田消防署で資器材の補充を行った後、日田市清岸寺町の日田消防署前の国道212号（玉川バイパス）で、衝突事故を起こしました。</p> <p>衝突した相手や隊員にけがはありません。</p> <p>(2) 当事案による影響</p> <p>救急車の修理に1週間程度かかる見込みです。その間消防本部内8台体制で運用している救急車が7台となります。</p> <p>(3) 原因</p> <ul style="list-style-type: none">・救急車の運転者が左右の確認を十分にしていなかったこと。・助手席で安全確認する隊長が確認を怠ったこと。 <p>この2点が重なったと考えます。</p> <p>(4) 再発防止策について</p> <p>1週間前に救急車の脱輪で、到着に18分遅延した事案が発生したばかりである事から、全職員に厳重に注意し、事故防止に努めるように再教育等を行い、再発防止に取り組めます。</p>
添付資料	<input checked="" type="radio"/> 無 ・ <input type="radio"/> 有（ 枚）
市民への周知	消防組合ホームページ 2月3日掲載
注意事項	
問合せ	日田玖珠広域消防組合 日田消防署 担当：矢野 ☎0973-24-2204